

# ANNAHMEPROTOKOLL

Datum: 19.1.2026, 13:43 Uhr

## FAHRZEUG & KUNDE

Kunde	Fahrzeug	Kennzeichen
Demo	BMW M3	B MW 33
FIN / VIN	Kilometerstand	Tankfüllstand
WBxxxxxxxxxx	41564 km	75%

## ZUSTANDS-CHEKLISTE

Punkt	Status
Sichtbare Schäden	Nein
Gerüche (Rauch/Tier)	JA
Wertgegenstände	Nein

## Weitere Anmerkungen:

Fußmatten liegen verpackt im Kofferraum, sollen reingelegt werden

## RECHTLICHE HINWEISE & ÜBERGABE

- Übergabe im dokumentierten Zustand bestätigt.
- Verschmutzungen können Schäden verdecken.
- AGB und Datenschutz akzeptiert.

UNTERSCHRIFT KUNDE



# AUSSENBEREICH (EXTERIOR)

## Vorne Links




Kratzer neben Canards

## Vorne Rechts



## Motorhaube



## Windschutzscheibe

Kein Foto

## Fahrzeugseite Links



## Fahrzeugseite Rechts



## Dach



## Heck



Kratzer Links

## INNENRAUM (INTERIOR)

Amaturenbrett links



Amaturenbrett rechts



Fahrersitz



Beifahrersitz



Rückbank



Kofferraum

